BES. WAILABLE COPY





PCT/CN02/00704

证

明

REC'D 2 1 NOV 2002

本证明之附件是向本局提交的下列专利申请副本

申 请 日: 2002 09 18


申 请 号: 02 2 48137.0

申 请 类 别: 实用新型

发明创造名称: 一种清洁弧形水族箱缸壁的磁刷

申 请 人: 黄桐

发明人或设计人: 黄桐




PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2002 年 10 月 19 日





7

权利要求书

- 1、一种清洁弧形水族箱缸壁的磁刷,由带有空腔(10)的上盖(7)紧扣于底部贴覆清洁材料(1)的底盖(2)上,空腔(10)内设有一内盖(6),内盖(6)中放置有磁石(3),内盖(6)与底盖(2)相连接且与空腔(10)相隔离,其特征在于:所述的底盖(2)上至少有一边沿为向上凸起的弧线状。
- 2、根据权利要求 1 所述的一种清洁弧形水族箱缸壁的磁刷,其特征在于: 所述的上盖(7)上开有至少一至两个通孔,该通孔分别与空腔(10)内部及外部相连通,且通过通孔可调节空腔(10)内的空气密度,所述通孔上活动扣合有密封垫(8)及旋钮(9)。
- 3、根据权利要求 1 或 2 所述的一种清洁弧形水族箱缸壁的磁刷, 其特征在于: 所述与空腔(1) 隔离的内盖(6) 中设有磁石(3), 该 磁石(3) 放置于底盖(2) 的凹位处,其上扣有铁片(4), 海棉垫 (5) 使磁石(3) 与铁片(4) 固定于内盖(6) 与底盖(2) 的凹槽 内。
- 4、根据权利要求 3 所述的一种清洁弧形水族箱缸壁的磁刷, 其特征在于: 所述底盖(2)的底部端面上贴覆有清洁用的植绒布、纤维布等。





说 明

种清洁弧形水族箱缸壁的磁刷

技术领域


本实用新型涉及一种清洁水族箱缸壁的工具,特别是一种利用磁 力相吸清洁弧形水族箱缸壁的磁刷。

背景技术

中国专利申请"00800767。5"公开了一种利用磁力相吸使刷子可 在平面水族箱玻璃上滑移,从而清洁水族箱的缸壁的磁刷,其特点是 水族箱内的磁刷中设有一个空腔,当磁力消失时,磁刷在空腔内空气 的作用下,自动飘浮于水面,方便拿取,但两块相吸的磁刷在缸壁上 滑动需要一定的摩擦力,当水族箱缸壁较厚时,其磁刷内的磁石也要 随之增大,如果空腔与磁石相加的重量与水族箱内的水压相等时,水 族箱内壁的磁刷即可悬浮于水中,且可通过外壁上磁刷的吸引,两块 磁刷即可顺畅地在缸壁上滑移; 当空腔与磁石相加的重量不等于水族 箱内的压力时,两块磁刷的吸引力大于摩擦力,磁刷的拉动较困难, 或者吸引力小于摩擦力时,磁刷在拉动时较易分离,影响擦洗质量, 且磁刷底盖的边沿均是直角边,只适合擦拭直角砌成的水族箱,对于 现今市场较多的弧形玻璃水族箱的缸壁, 磁刷则较难在弧形玻璃上移 动,因此上述磁刷较难清洁弧形水族箱的缸壁。

发明内容

本实用新型要解决的任务是提供一种通过调节磁刷的重量,使磁 刷悬浮于水族箱内,令两块相吸的磁刷可顺畅地在水族箱缸壁上滑 移,从而使缸壁达到清洁的目的。





说 明 书

本实用新型另一要解决的任务是提供一种既可清洁平面水族箱缸壁,又可清洁弧形水族箱缸壁的磁刷。

本实用新型由带有空腔的上盖紧扣于底部贴覆着清洁材料的底盖上,空腔内设有一与空腔相隔离的内盖,该内盖中设置有磁石,且磁石放置于底盖的凹位处,磁石上扣有铁片及海棉垫,海棉垫可使磁石与铁片固定于内盖与底盖之间的凹槽内,且内盖与底盖相连接并紧固,所述上盖上开有至少一至两个与空腔相连通的通孔,该通孔分别与空腔内部及外部相连通,且通过通孔可向空腔内注入空气或液体,以调节空腔内的空气密度,从而使磁刷悬浮于水中,通孔上活动扣合在密封垫及旋钮;

上述所述的底盖上至少有一边沿为向上凸起的弧线状,同理,该底盖的四个边沿也可以是向上凸起的弧线状沿边。

采用上述技术方案,由于上盖上开有与空腔相连通的通孔,当一定的空气或液体进入空腔后,磁刷的重量产生变化,从而适应各个大小不同水族箱内的水压的作用,从而使两块相吸的磁刷可轻便地在水族箱的缸壁上移动,而底盖上的边沿为向上凸起的弧线状,该弧线状与弧形水族箱的缸壁相配合,使磁刷能快捷地在弧形缸壁上滑移,以清洁水族箱缸壁上的污垢;如果缸壁上两块相吸的磁刷在磁力消失后,水族箱内的磁刷在空腔内空气的作用下,磁刷即可飘浮于水面,方便人们拿取;当水族箱内壁的磁刷重量与水中的压力相等时,磁刷可悬浮于水中,由于两块磁刷相吸后磁刷与缸壁的摩擦力较小,这时通过水族箱外壁上磁刷的拉动,内壁上的磁刷可轻易地滑移至水族箱





说 明 书

下部,以清洁水族箱下部或底部的缸壁,本实用新型既可利用底盖上的平面在水平的缸壁上滑移,也可利用底盖上凸起的弧线状边沿在弧形缸壁上滑动,以清洁整个水族箱的缸壁,本实用新型结构较简单、使用较方便。

附图说明

下面结合附图对本实用新型具体实施方式作进一步详细地描述:

图 1 是本实用新型第一个实施方式的的剖面示意图;

图 2 是图 1 的 A-A 剖面示意图;

图 3 是本实用新型第二个实施方式的剖面示意图;

图 4 是图 3 的 A-A 剖面示意图;

图 5 是图 4 结构分解示意图。

具体实施方式

如图 1、图 2 所示,本实用新型包括一个带有空腔 10 的上盖 7,空腔 10 内设有一个与其相隔离的内盖 6,内盖 6 紧固于底盖 2 上且相互连接,其内盖 6 中设有磁石 3,该磁石 3 放置于底盖 2 的凹位处,磁石 3 上扣有铁片 4,海棉垫 5 放置于内盖 6 底部与铁片 4 之间,以使铁片 4 及磁石 3 紧固于底盖 2 上,上盖 7 上开有两个通孔,所述通孔分别与空腔 10 的内部与外部相连通,通孔上活动扣有密封垫 8 及旋钮 9,空气或液体可通过通孔进入空腔 10 内,所述底盖 2 的底部端面上贴覆有用于清洁的魔术贴或植纸布 1,而所述底盖 2 的边沿为一向上凸起的弧线状沿边。

使用时,根据用户需要打开上盖7的通孔,并向与通孔相连的空

书


说明

时 10 内充入一定的液体,使磁刷具有一定的重量,且可使磁刷悬浮于水中,这时即可将带有空腔 10 的磁刷放于水族箱的内壁,另一块带空腔或不带空腔的磁刷放于水族箱的外壁,由于两块磁刷相吸后,磁刷与缸壁的摩擦力较小,在外壁磁刷的拉动下,内壁磁刷可顺畅地贴紧缸壁滑引,底盖 2 底部的平面可清洁水族箱的平面,而底盖 2 边沿的弧线状沿边清洁弧面上的污垢,所述的弧线状边沿可以分布在底盖 2 的一个沿边或四个沿边,使底盖 2 上有一至四条向上凸起的弧线状沿边,由于磁刷内的空腔 10 中有一定的空气,当相吸的磁力消失时,水族箱内的磁刷在空腔 10 的浮力作用下,随即漂浮在水面,方便拿取。

如图 3、图 4、图 5 所示,实施方式与上述方式相类同,所述磁刷上盖 7上可以不开有与空腔 10 相连通的通孔,即空腔 10 为密封状,这时空腔 10 内充满空气;

使用时,将带有空腔 10 的磁刷放置于水族箱内壁,另一块磁刷放于水族箱外壁,这时两块磁刷相互吸引,在外壁磁刷的拉动下,内壁磁刷即可沿弧面缸壁上下滑移,使内壁上的磁刷清洁水族箱的平面缸壁和弧面缸壁,当外壁的磁刷离开缸壁后,由于相吸的磁力消失后,水族箱内的磁刷在浮力作用下,即可漂浮于水面,人手可取。





说明书附图




图 1






图 2

1004 96.7 2

说明书附图





图 3








图 4

004 6.7




图 .5

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.